






主屋
施工前



角屋
施工前



釣月軒
施工前



素屋根組立



素屋根組立




屋根状況



屋根状況



木部状況
北側柱、棟より
50mm外れ



木部状況
北側柱 腐朽状況



木部状況
北側柱 腐朽状況

	木部状況 X24梁 腐朽状況
	木部状況 ザシキ足固腐朽状況
	木部状況 ミセノマ框腐朽状況




床取外し



外装材撤去



天井撤去



土壁状況
小便所東側
土壁崩れ



土壁状況
風呂上部
建起しによる小舞外れ



土壁状況
三帖東側
建起しによる小舞外れ

	層出し
 工事名 松葉島生家保存改修工事 撮影日 2021 年 2 月 17 日 撮影箇所 主屋 管理室 土壁撤去状況 施工者 清水建設株式会社 立会者 横間	管理事務室 浅葱壁



基礎工事
転圧状況



基礎工事
防湿フィルム敷込



基礎工事
コンクリート打設