

2025年度 伊賀市通学路点検箇所・対策一覧表

学校名	点検内容	施策を行う主体	対応	対応詳細
柘植	場所：上柘植交差点（ローソン横）⇒大師堂交差点 道路状況：道幅が狭く右にカーブしている 交通状況：大師堂交差点へスピードを上げて進入する大型車が多い 対応依頼内容：減速帯の設置、児童の横断を知らせる機器等の設置	県道路管理者 教育委員会	ソフト面 で対応	R3：横断注意の看板を設置 R4：ライン塗りなおし R5：ライン塗りなおし、信号対策済
柘植	場所：大和街道の中柘植区、上村区、野村区通学路南側 道路状況：通学路に沿って南側に深い溝が続いている 児童が落下する事故が毎年発生 対応依頼内容：ガードパイプ(数十m東に設置)の拡張	市道路管理者	ソフト面 で対応	R4：設置で危険運転が増加するため設置不可 R5：路面標示効果検証を行う 見守り・通学路変更検討依頼 R6：グリーンベルトの設置は困難と判断
柘植	場所：伊賀信楽線の青葉台区内の交差点 交通状況：通学時間帯の交通量が多い スピードを出している車も多い 対応依頼内容：点滅信号等の設置	学校 地域 市道路管理者	継続	R6：見守り対応等ソフト面対応を 注意喚起看板設置は可能 (要市建設管理課の許可)
西柘植	場所：柏野地区旧国道25号線 柏野公民館前⇒新堂地区 道路状況：道幅が狭い、白線が数か所消えかけている 交通状況：大型車が通り危険な状態 対応依頼内容：白線の引き直し		新規	
西柘植	場所：県道133号線 御代インター⇒大和街道 道路状況：車道と歩道を区切る白線は入っているが 分かりにくい R6年度に生徒との接触事故が発生 交通状況：御代ICからの車両が増加、トラック・通勤車両も多い 対応依頼内容：歩道を設置する、道路に色づけする等 歩道エリアの明示		新規	
西柘植	場所：オークワ新堂店前交差点 道路状況：歩道が狭い 信号待ちの児童が歩道をはみ出してしまう 交差点付近の歩道の色が薄くなっている 交通状況：買い物客も多く、交通量の多い 対応依頼内容：待機場所の拡幅、舗装色の塗りなおし等		新規	
壬生野	場所：金谷地区から県道に出る所（消防小屋前） 道路状況：ゆるやかなカーブで見通しが悪い。	市道路管理者 県道路管理者	継続	R3：減速表示を通行量の多いところから順次対策中 R4,R5,R6：再度確認し、対策が可能かどうか検討
壬生野	場所：勝手神社前交差点（山畑） 道路状況：東進する車両の接近が全く見えない (道路左側に塀あり、カーブミラー見えづらい) 昨年度児童と車両の接触事故が発生 停止線もない 交通状況：一旦停止せずすれ違う車両が多い 何度も事故が起きている 対応依頼内容：停止・減速を促す道路標示やミラーの設置	市道路管理者	継続	R5：令和6年度路面表示等検討 車道を狭める地区協議を願いたい R6：R7年度中に交差点内のカラー舗装を実施
壬生野	場所：伊賀市認定路線番号20505（山畑、屋敷出線） 奥建設付近⇒伊賀コリドールロード 道路状況：車道外側線が途中から消えている 交通状況：比較的通行量の多い 対応依頼内容：外側線の引きなおし		新規	
壬生野	場所：伊賀市認定路線番号11344（西之澤、川東佐那具線） 奥建設付近⇒伊賀コリドールロード 道路状況：車道外側線が途中から消えている 交通状況：比較的通行量の多い 対応依頼内容：外側線の引きなおし		新規	
壬生野	場所：伊賀市認定路線番号20374(川西、下柘植西ノ沢線) 壬生野IC下り入り口付近側道歩道 道路状況：歩道に草が茂っていて通行困難 刈ってもすぐに生えてくる 対応依頼内容：路面整備の対応		新規	